

DMX512 通道控制说明

6 通道	功能	功能说明
1	调光	总调光, 0-255 线性调光, 由暗到亮
2	冷白光	0-255 线性调光, 由暗到亮
3	暖白光	0-255 线性调光, 由暗到亮
4	频闪	0-255 线性调节, 由慢到快
5	调角度	0-255 线性调节, 出光角度从 0-90°